

The background of the slide is a grayscale, slightly blurred image of a computer keyboard. A prominent blue rectangular box is centered on the slide, containing the Japanese text 'その他の劣化' in white. The keyboard keys are visible in the foreground and background, creating a sense of depth.

その他の劣化

6、その他の劣化調査

■ その他の劣化の調査結果

【その他の劣化】

写真

窓ガラスのひび割れ

6F階段室側開口部ガラス面 部分的にクラックが発生



エントランス床石貼り面の劣化

エントランス床石貼り面 目地部より顕著なエフロレッセンスが発生



写真

消火補給水槽の現状

特に目立った劣化箇所は見られません



受水槽の現状

1F外部受水層の表層の劣化、汚れの発生

